

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cruzadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0341-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura (Puerta)



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NDZL NINERD GARCIA B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cruzadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0341-43	FECHA:	23/11/2024




Foto 7: Sustrución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Angel Minteros Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

