

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Tikalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0470-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Mirian Ardon G

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Tikalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0470-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustrucción de tubería línea principal



Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Mirian Ardon G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

