

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2936-45	FECHA:	4/03/2024



Foto 1 Renglon 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2 Renglon 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de calibre 26



Foto 4 Renglon 4.3, sustitución de puertas en modulos




Foto 4 Renglon 4.3, sustitución de puertas en modulos



Foto 5 Renglon 19.2, Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana

Observación: Si no se agotan pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Efraim Lemery

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Marcos Vargas

