

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0027-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Desinstalación de lámina existente



Foto 5: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sabrina Chocoj Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0027-43	FECHA:	12/12/2024



Foto1: Desinstalación de estructura portante



Foto 2: Instalación de estructura portante de metal



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sabrina Chocaj Choc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

