

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0107-43	FECHA:	04-09-2024f




Foto 1: REPARACIÓN TORTA DE CEMENTO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERAS



Foto 5: REPARACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PUA



Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OPE
Byron Armin Arias Hernandez

DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Firma]

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0107-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS




Foto 9: PINTURAS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1,100 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Byron Armin Ariza Hernandez*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *[Signature]*
Firma y sello Director Centro Educativo Público