

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0538-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIACION EN CUBIETA DE LAMINA



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hernando CAC CAC

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

