

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12 - 3169 - 42	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Herrera CuCul

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Encuentros, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12 - 3169 - 42	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 8: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 9: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Herrera Cucul

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

