

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3177-43	FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzin calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación.



Foto 4: Sustrucción de capotes de lámina para lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal.




Foto 6: Desinstalación de lámina existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Estuardo...
Firma y sello del Presidente de la OPE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3177-43	FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024





Foto 7: Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 8: Sustitución de puertas.



Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, baños.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Estuardo Firma y sello del Presidente de la OPE	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

