

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P ANEXA A E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3707-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de balcones-Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Sustitución de piso de cemento liquido




Foto 3: Sustitución de puertas- Fabricación e instalación




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---