

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Ixmucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0018-43	FECHA	15/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de madera y malla



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal




Foto 5: Repello en muro y pared de piso



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puerta aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Familia


Firma y sello del Director Centro Educativo

ESCUELA OFICIAL RÚRAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA -OPF-
CASERIO IXMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmucané
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0018-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Sustrucción de chapa



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 10: Sustrucción de plafoneras




Foto 11: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 12: Mantenimiento a reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA -OPF-
CASERÍO IXMUCANÉ,
LAS CRUCES, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmucané
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0018-43	FECHA:	15/07/2024




Foto 13: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA -OPF-
CASERIO IXMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN