

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Pajal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0027-43 | FECHA:                         | 10/07/2024      |



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 0.38 mm en cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal costanera ch 16 3x2 y Tubo Rectangular 4x2 ch16



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Pajal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0027-43 | FECHA:                         | 10/07/2024      |




Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 10: Sustitución de portón de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Pajal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0027-43 | FECHA:                         | 10/07/2024      |



Foto 13: Sustrución de focos ahorradores



Foto 14: Sustrución de interruptor simple



Foto 15: Sustrución de flipones



Foto 16: Sustrución de tomacorriente doble



Foto 17: Reparación de cableado eléctrico

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  
CONSEJO EDUCATIVO DE EORM  
LAS CRUCES PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

