

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

¿SON DEFICIENCIAS DETERMINADAS: A2 Q43.

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0065-45	FECHA:	25/05/2024

Sustitución de estructura metálica de techo



Foto 1:

Sustitución de Láminas




Foto 2:

sustitución de puerta de baños



Foto 3:

Reparación de Puertas metálicas del edificio escolar



Foto 4:

sustitución de tazas de baño




Foto 5:

sustitución de lavamanos



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



INSTITUTO NACIONAL BÁSICO
 DE TELESECUNDARIA
 CASERIO BETHEL
 LAS CRUCES, PETEN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL	17-13-0065-45	FECHA:	25/05/2024

Sustitución de tubería PVC para baño



Foto 7:

pintura de muros perimetrales exteriores e interiores




Foto 8:

Sustitución de una pila de lavar



Foto 9:

sustitución de cables de energía eléctrica




Foto 10:

sustitución de focos



Foto 11:

sustitución de tomacorriente



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	INSTITUTO NACIONAL BÁSICA DE TELESECUNDARIA CASERIO BETHEL LAS CRUCES, PETÉN
---	---	---	---