

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL	17-13-0065-45	FECHA:	25/05/2024

Sustitución de tubería PVC para baño




Foto 7:

pintura de muros perimetrales exteriores e interiores



Foto 8:

Sustitución de una pila de lavar




Foto 9:

sustitución de cables de energía eléctrica




Foto 10:

sustitución de focos




Foto 11:

sustitución de tomacorriente





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	INSTITUTO NACIONAL BÁSICA DE TELESECUNDARIA CASERIO BETHEL LAS CRUCES, PETÉN
---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0065-45	FECHA:	25/05/2024

Sustitución de estructura metálica de techo



Foto 1:

Sustitución de Láminas



Foto 2:

sustitución de puerta de baños



Foto 3:

Reparación de Puertas metálicas del edificio escolar




Foto 4:

sustitución de tazas de baño



Foto 5:

sustitución de lavamanos




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CRR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	INSTITUTO NACIONAL BÁSICA DE TELESECUNDARIA CASERIO BETHEL LAS CRUCES, PETÉN
---	---	---	---