

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0021-43	FECHA:	01/11/2024



Foto1: Repación de Muro Perimental de Block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias.



Foto 2: Repación de Muro Perimental de Block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias.



Foto 3: Fabricación instalación de porton de metal de ingreso 2.8mx2m



Foto 4: Fabricación instalación de porton de metal de ingreso 1.5mx2m



Foto 5: Fabricación instalación de porton de metal de ingreso 1mx2m

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público