

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinic calibre 26



Foto 3: sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 4: sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: panorámica del área remozada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Ordoñez V.

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

