

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SE-SALTUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE-SALTUL, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: 1.1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 2.2Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: 6.8 Sustitucion de piso ceramico.



Foto 4: 19.1 Fabricacion e instalacion de ventana-balcon de metal



Foto 5: 4.3 sustitución de puertas




Foto 6: 20.2 Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPE



Santiago Salazar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SE-SALTUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE-SALTUL, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	21/11/2024



Foto7: 1.2 Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 8: 9.1 Pintura en Muros exteriores e interiores..

Foto9:

Foto10:

Foto11:

Foto12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Balza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

