

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN LOS MENDOZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0326-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de canal de pvc




Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Mantenimiento a estructura de lámina con aticorrosivo



Foto 6: Mantenimiento a estructura de lámina con aticorrosivo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O





Firma y Sello Director Centro Educativo

