

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Cimient Xeputul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cimient Xeputul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 05 - 0043 - 43	FECHA:	11/10/2024



Foto1: MODULO 1. Sumnistro e instalacion de balcon de hierro en ventana.



Foto 2: MODULO 1. Sustitucion de vidrios de ventaneria.



Foto 3: MODULO 1. Sustitucion de muro divisorio plegable de metal.



Foto 4: MODULO 1. Sustitucion de chapas.



Foto 5: MODULO 1. Sustitucion de canal de pvc.




Foto 6: MODULO 1. Sustitucion de laminas, por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Cimiento Xeputul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cimiento Xeputul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0043-43	FECHA:	11/10/2024




Foto7: MODULO 3. Sustitucion de accesorios inodoro




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto



Foto



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--