

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Antiguo Xepocol       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0061-43 | FECHA:                         | 25/11/2024                   |



Foto1: MODULO 1 Sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: MODULO 1 repello en muro



Foto 3: MODULO 2 Suministro e instalacion de balcones de metal



Foto 4: MODULO 3 Sustitucion de pilas de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Modulo 4 Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos




Foto 6: Pintura en general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

