

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Panimaché Quinto Bajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Quinto Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0068-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Muro perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Muro perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Muro perimetral: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada soleras intermedias y columnas



Foto 4: Cancha: Reparación de planchas de concreto patio



Foto 5: Módulo 1 Sustitución de lamparas Led.



Foto 6: Módulo 1. Sumistro e instalación balcones de hierro de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
Escuela Oficial Rural Mixta
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Panimaché Quinto, Chichicastenango, El Quiché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Panimaché Quinto, Chichicastenango, El Quiché