

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0200-41	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2024.



Módulo 3: Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26.



Módulo 3: Sustitución de capote de lámina por capote de lámina troquelada.



Módulo 3: Sustitución de elementos de fijación (Tornillos) en techado.



Módulo 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal en aulas 4, 5 y 6



Módulo 3: Cambio de piso de concreto en aulas 4, 5 y 6, por piso cerámico.



Módulo 3: Sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--