

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Panimaché Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0234-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: colocación de piso ceramico en el corredor finalizado, modulo 1



Foto 2: colocación de piso ceramico en las aulas finalizado.



Foto 3: colocación de piso ceramico modulo 1 finalizado con éxito.



Foto 4: colocación de piso ceramico aula 1 terminado, modulo 4




Foto 5: colocación de piso ceramico aula 2 terminado, modulo 4.



Foto 6: colocación de piso ceramico aula 3, proyecto de remozamiento finalizado el 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---