



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto 1: Modulo 1 sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de vidrios.



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: modulo 1 Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada.



Foto 5: Modulo 1 sustitución de canal.



Foto 6: Modulo 2. Sustitución de Chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto 7: Modulo 2 Sustitución de vidrios



Foto 8: Modulo 3 Sustitucion de Chapa .



Foto 9: Modulo 3 sustitucion de vidrio



Foto 10: Modulo 3 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal





Foto 11: modulo 4 Sustitución de chapa



Foto 12: Modulo 4 Suministros e instalación de balcon de hierro en ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto 13: Modulo 5. Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 14: modulo 5. Sustitución de trastos



Foto 15: Modulo 5 sustitucion de llave de mingitorio.



Foto 16: modulo 5. sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 17: modulo 5. Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.




Foto 18: modulo 5. Sustitución de elementos de fijación (tornillos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0237-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto 19: Módulo 5. Sustrucción de piso de torta de concreto por piso antideslizante.



Foto 20: módulo 5. Sustrucción de pilas de cemento de dos lavadero




Foto 21: Módulo 6 Sustrucción de Chapa



Foto 22: Módulo 6 sustitución de vidrio




Foto 23: módulo 6 pintura general en muros exteriores e interiores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

