



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0238-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 4: Repello de cocina



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0238-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 4: Repello de cocina



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

