

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0238-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 5: Repello de muro



Foto 6: Repello de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0238-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 5: Repello de muro de cocina



Foto 6: Repello de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del CORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

