

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0238-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 5: Repello de muro de cocina



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0238-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico




Foto 5: Repello de muro de cocina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

