

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                        |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                                                 | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta JM "Flavio Rodas Noriega" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da. Calle 3-16              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0261-43                                          | FECHA:                         | 23 de agosto de 2024         |



Foto 1: Módulo 1: Realización de la sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulos 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Módulo 2: Realización de sustitución de puertas



Foto 4: Módulo 3: Realización de repello de pared. Sustitución de inodoros




Foto 5: Módulo 3: Realización de sustitución de puerta en servicios sanitarios y sustitución de lámina existente por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Módulo 4: Realización de sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                        |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                                                 | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta JM "Flavio Rodas Noriega" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da. Calle 3-16              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0261-43                                          | FECHA:                         | 23 de agosto de 2024         |



Foto1: Áreas Exteriores. Realización de la sustitución de tapadera de concreta de cisterna subterráneo. Sustitución de tapadera de recolector de agua.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                                                        |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                                                 | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta JM "Flavio Rodas Noriega" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da. Calle 3-16              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0261-43                                          | FECHA:                         | 23 de agosto de 2024         |



Foto1: Módulo 1: Realización de la sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulos 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Módulo 2: Realización de sustitución de puertas



Foto 4: Módulo 3: Realización de repello de pared. Sustitución de inodoros




Foto 5: Módulo 3: Realización de sustitución de puerta en servicios sanitarios y sustitución de lámina existente por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Módulo 4: Realización de sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativa Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                                                        |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                                                 | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta JM "Flavio Rodas Noriega" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da. Calle 3-16              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0261-43                                          | FECHA:                         | 23 de agosto de 2024         |



Foto1: Áreas Exteriores. Realización de la sustitución de tapadera de concreta de cisterna subterráneo. Sustitución de tapadera de recolector de agua.




Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público