

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chujulimul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0271-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Modulo 1; Sustitucion de piso ceramico.



Foto 2: Modulo 2; mantenimiento a estufa rural, - Sustitución de estufa rural



Foto 3: Sustitución de canales



Foto 4: Pintura de exterior e interior general





Foto 5: Sustitución de porton de metal, y sustitución de puerta de metal



Foto 6 MURO PERIMETRAL : Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---