

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUTZOROP PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	05 DE AGOSTO 2024



Foto 7: Módulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 8: Módulos 4: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 9: Módulo 3 sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 10: Módulo 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 11: Módulo 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 12: Módulo 4 (baños): Sustitución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]


Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





x

Foto 14: Muro Perimetral: Reparación Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.