

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de láminas por laminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: MODULO 1. Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 3: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de metal de ventanas y sustitución de vidrios



Foto 4: Modulo 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: MODULO 1. Suministro e instalación de balcon de hierro en ventanas



Foto 6: MODULO 2. Mantenimiento a estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 7: MODULO 2. Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas



Foto 8: MODULO 2. Mantenimiento de barandas de metal




Foto 9: MODULO 3. Mantenimiento a estructura de puertas




Foto 10: MODULO 3. Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas



Foto 11: MODULO 3. Mantenimiento de barandas de metal




Foto 12: MODULO 4. Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 13: MODULO 4. Mantenimineto a estructura de puertas



Foto 14: MODULO 5. Mantenimiento a estructura de puestas(percianas)




Foto 9: MODULO 3. Mantenimineto a estructura de puertas




Foto 10: MODULO 3. Suministro e istalación de balcon de hierro en ventanas




Foto 11: MODULO 3. Mantenimiento de barandas de metal




Foto 12: MODULO 3. Mantenimineto a estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello del Centro Educativo Público