

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chugüexá Segundo B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Segundo B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0287-43	FECHA:	17/07/2024




Foto 1: Sustitución de laminas de la cocina




Foto 2: Sustitución de lamina de los chorro




Foto 3: Sustitución de lamina de los baños



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de tinacas




Foto 6: Sustitución de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la SPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

