

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Lacamá Tercero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lacamá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0288-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por ceramico




Foto 6: Sustitución de piso de concreto por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Lacamá Tercero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lacamá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0288-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 7: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 8: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 10: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 11: Sustitución de piso de concreto por ceramico



Foto 12: Sustitucion de piso de concreto por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

