

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficialm Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0290-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto1: Modulo 1 En Ejecución el Pintado de Muros Exteriores.



Foto 2: Modulo 1 En Ejecución el Pintado de Muros Interiores, barandas y puertas.



Foto 3: Modulo 2 durante el Proceso de los Trabajos de la Sustitución de Soporte de Madera por Soporte de Metal.



Foto 4: Modulo 2 Durante el Proceso de los Trabajos de la Sustitución de los Soporte de Madera por Soporte de Metal y colocación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 5: Modulo 3 En ejecución de los Trabajos de Sustitución de 123 M2 de lámina por Lámina Troquelada de Aluzinc.



Foto 6: Modulo 3 En Ejecución del Pintado de Muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficialm Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0290-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto7: Modulo 4 En Ejecución del Pintado de Muros interiores del modulo de sanitarios.



Foto 8: Modulo 4 En Ejecución del Pintado de Muros exteriores del modulo de sanitarios.


Foto 9:

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

