

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenago
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Osvaldo Humbelino Motta Girón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicú Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3804-42	FECHA:	2/8/2024



Foto 1: Entrada de la escuela, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 2: Enfrente de la dirección, repación de plancha de concreto de patio.



Foto 3: Enfrente de la oficina de la OPF, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 4: Enfrente del aula de sexto A, repación de plancha de concreto de patio



Foto 5: Enfrente de sala de computación, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 6: Enfrente del escenario, Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

