

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CANTÓN MACTZUL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5097-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Modulo1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Módulo 2: Sustrucción de canal de metal



Foto 8: Módulo 4: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 9: Servicios sanitarios: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 10: Servicio Sanitario: Sustitución de inodoro



Foto 11: Servicio sanitario: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 12: Servicio Sanitario: Sustitución de piso de torta por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe adjuntar número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Servicio Sanitario: Colocación de azulejo




Foto 14: Pintura General: pintura de módulos, interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

