



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0056-43	FECHA	20/06/2024



Foto1: Mantenimiento en puertas de metal



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de focos ahorradores



Foto 4: Reparación de muro perimetral salon de block



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de canal PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PDF

Scanned with
MOBILE SCANNER

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0056-43	FECHA	20/06/2024



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 8: Reparación de torta de concreto



Foto 9: Reparación de piso cerámico



Foto 10: Reparación de cunetas de concreto



Foto 11: Mantenimiento en porton de metal



Foto 12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0056-43	FECHA:	20/06/2024



Foto13: Sustitución de pila de cemento 2 lavaderos



Foto 14: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 15: Reparación de fosa séptica




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, utilizando el número de hojas.


[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with
MOBILE SCANNER