



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	20/12/2024



Foto1: MODULO 1 suministro e instalación de canales de metal



Foto 2: MODULO 2 sustitución de tubería principal de agua pluvial.



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de tomacorriente



Foto 4: MODULO sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 5: MODULO sustitucion de tablero y flipones



Nº 6 MODULO 2 Repello + cernido en muro interior (block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcel Castor Ramos
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo P





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	20/12/2024






Foto 10 AREAS EXTERIORES. Suministro de caja de recolector de aguas pluviales 1mt. X 1mt.



Foto 11 AREAS EXTERIORES. Suministro e Instalación de biodigestor (incluye caja de lodos)



Foto 12 AREAS EXTERIORES: Reparación de fosa septica brocal de 1.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Lastor Ramos
Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Coyoya, Joyabaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0142-41	FECHA:	20/11/2024



Foto 13: PINTURA GENERAL pintura en muro exterior (block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Marcos Lastra Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO COYOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA JOYABAJ, EL QUICHÉ	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO COYOYA DIRECCIÓN JOYABAJ, QUICHÉ
---	--