

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO TRES CRUCES I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1412-0489-43	FECHA	13/05/2024



Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico. Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico. Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico y Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico y Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

