

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Baldío Bergel Tres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0058-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1, Módulo 1: Sustitución de piso de torta por piso de cemento liso



Foto 2, Módulo 1: Reparación de pared



Foto 3, Módulo 1: Pintura interior y exterior



Foto 4, Módulo 1: Repello en muro



Foto 5, Módulo 1: Sustitución de ventanas de metal



Foto 6, Baños: Reparación de pared (incluye cemento, soleras y columnas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Baldío Bergel Tres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0058-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 7, Depósito de Agua: Sustrución de tanque de concreto por depósito de agua



Foto 8, Cocina: Levantado de pared (incluye soleras y columnas)



Foto 9, Cocina: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10, Cocina: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acordar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

