

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0053-45	FECHA:	13/09/2024




Foto 1 Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en la parte de la dirección



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de puerta de metal



Foto 3 Módulo 1: Suministro e instalación de balcon de metal en ventanas



Foto 4 Módulo 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 5 Módulo 1: Sustitución lavamanos y mingitorio



Foto 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Paola Contador
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0053-45	FECHA:	13/09/2024



Foto 3 Módulo 1: Suministro e instalación de balcon de metal en ventanas



Foto 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Pical Quintana Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

