

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy, Chicamán, Quiché.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0053-45	FECHA:	27/11/2024



Foto 1 Módulo 1: Suministro e instalación de balcon de metal en ventanas



Foto 2 Módulo 1: Suministro e instalación de balcon de metal en ventanas



Foto 3 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg , soleras intermedias y columnas



Foto 4 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg , soleras intermedias y columnas



Foto 5 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg , soleras intermedias y columnas



Foto 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg , soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Paula Contreras

Firma y sello del Presidente de la Q.A.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

