

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                                 | MUNICIPIO:                     | IXCÁN               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NUEVO PARAÍSO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14 20 0009 42                          | FECHA:                         | 8 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto 1: MODULO 1 DESMONTAJE DE MALLA METALICA EN MAL ESTADO.



Foto 2: MODULO 1. DESMONTAJE DE MALLA DETERIORADA POR PADRES DE FAMILIA.



Foto3: MÓDULO 1. INSTALACION DEL ANCLAJE AL PUNTA DE LA MALLA.



Foto4: MÓDULO 1. INSTALACION DEL ALAMBRE ESPIGADO AL ANCLAJE DEL PUNTA DE LA MALLA.



Foto5: MÓDULO 1. INSTALACION DE LA MALLA METALICA.




Foto6: MÓDULO 1. INSTALACION DEL PORTON.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



SANTIAGO BÁ QUÍM

Firma y sello del Presidente de la OPE

ELENA TENI CÚ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                                 | MUNICIPIO:                     | IXCÁN                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NUEVO PARAÍSO  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14 20 0009 42                          | FECHA:                         | 12 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto 1: MODULO 2. REMOZAMIENTO LIMPIEZA DE PARED MURO PERIMETRAL .



Foto 2: MODULO 2 REPELLO DEL MURO PERIMETRAL.



Foto 3: MODULO 2. REMOZAMIENTO REPELLO DE PARED.



Foto 4: REPELLO DEL MURO PERIMETRAL




Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN EL MARCO DE MALLA.



Foto 6: INSTALACION DE TAPONERAS PVC, PARA TUBOS PARALES DE MALLA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SANTIAGO BÁ QUÍM

Firma y sello del Presidente de la O.P.



ELENA TENI CÚ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

