

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                                          |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                 | MUNICIPIO:                     | IXCÁN                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO SANTO TÓMAS, IXCÁN, QUICHÉ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0097-45          | FECHA:                         | 20/08/2024                               |



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de Capote de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de Estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal parte de atrás



Foto 6: Sustrucción de balcones de metal parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

