

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0098-45	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustrución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

