

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0098-45	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.



Firma y sello del Presidente de la O.E.S.





Firma y Sello Director Centro Educativo

