

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0144-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: MODULO DE COCINA Sustitución de lámina por lámina trquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO DE COCINA Sustitución de elementos de fijación



Foto 3: MODULO DE COCINA Sustitución de estructura de soporete de madera por metal



Foto 4: MODULO DE COCINA Sustitución de puerta



Foto 5: MODULO DE COCINA Sustitución de balcones de metal



Foto 6: MODULO DE COCINA Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO VERACRUZ
IXCÁN, QUICHÉ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma y Sello del Director Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO VERACRUZ
IXCÁN, EL QUICHÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0144-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: MODULO DE COCINA pintura en muro exteriores e interiores.



Foto 2: MODULO DE COCINA Sustitución de azulejo.



Foto 3: MODULO DE COCINA Sustitución de tubería línea principal.



Foto 4: MODULO DE COCINA Sustitución de plafonera.





Foto 5: MODULO DE COCINA Sustitución de flípones.



Foto 6: MODULO DE COCINA Sustitución de toma corrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CONSEJO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO VERACRUZ
IXCÁN, QUICHÉ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


Firma y Sello Director
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO VERACRUZ
IXCÁN, EL QUICHÉ



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0144-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: MODULO DE COCINA Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios.



Foto 2: MODULO DE COCINA Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: MODULO DE COCINA Sustitución de llaves de chorro.



Foto 4: MODULO DE AULA Sustitución de techo de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.





Foto 5: MODULO DE AULA Sustitución de elementos de fijacion.



Foto 6: MODULO DE AULA Sustitución de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CONSEJO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO VERACRUZ
IXCÁN, QUICHÉ
Firma y Sello del Presidente de la OPE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


Firma y Sello Director
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN RURAL MIXTA
CASERIO VERACRUZ
IXCÁN, EL QUICHÉ