

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20.0783-41	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: VISTA DE LA LÁMINA EN PROCESO DE INSTALACIÓN EN EL TECHO DEL MÓDULO DE PREPRIMARIA



Foto 2: TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SOPORTE DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA ALUCINK CALIBRE 26 EN MÓDULO DE PREPRIMARIA



Foto 3: TALLADO DE VENTANALES PARAQUE POSTERIORMENTE SE REALICE LA INSTALACION DE BALCONES EN EL MÓDULO DE PREPRIMARIA



Foto 4: PROCESO DE REPELLO EN PAREDES DEL MÓDULO DE PREPRIMARIA.



Foto 5: PROCESO DE INSTALACIÓN DE CORREDOR EN EL MÓDULO DE PREPRIMARIA.



Foto 6: VISTA DEL CORREDOR CON PISO DE TORTA DE CONCRETO EN EL MÓDULO DE PREPRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Mac Cha

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

