

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE CANDELARIA No. III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1055-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 1: Sustrucción de la cubierta de lámina por lámina troquelada del módulo 1.




Foto 2: Sustrucción de capote para lámina troquelada del módulo 1.



Foto 3: Sustrucción de la estructura de madera por metal del módulo 1.



Foto 4: Sustrucción de la cubierta de lámina por lámina troquelada del módulo 2.



Foto 5: Sustrucción de capote para lámina troquelada del módulo 2.




Foto 6: Sustrucción de estructura de madera por metal del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

