

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 4710 - 41	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Situación final de construcción de modulo para uso de cocina de EORM Las Flores.



Foto 2: Trabajo culminado y satisfactorio de torta de concreto, de piso de cocina.




Foto 3: Deposito de agua. Necesidad prioritaria para conservación de agua para construcción y uso posterior en cocina.



Foto 4: cubierta total de techo de cocina, con estructura de metal y lamina troquelada aluzinc completo con capote.



Foto 5: Trabajo completo realizado de repello de paredes y columnas de concreto de cocina.



Foto 6: Modulo de edificio de cocina EORM Las Flores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y las debe llevar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro

