

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nazareno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6171-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de puerta metal por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura, aplicación de pintura a puertas de sanitarios




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rogelio Tzuy Coc



Firma y sello del Presidente de la OPF



José Choc Bá



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nazareno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6171-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Tzuy Coc

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

José Choc Bá

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público